Climax CE

C-0071

BG ИНФОРМАЦИОННА ЛИСТОВКА ЗА ЛИЦЕВА МАСКА 731

Продуктът е бил проектиран в съответствие с нормативните и наредбите на ЕС 2016/425 от 09 март, 2016, одобрени от Европейския парламент и съвет.
Нотифициран орган за контрол, отговорен за вида на изпитване в ЕС:
AITEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alcoi, Alicante (España). Organismo de control nº 0161
Органът се явява, като контролен орган на производството (Модул С2):
AITEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alcoi, Alicante (España). Organismo de control nº 0161
Декларация за съответствие: www.productosclimax.com

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лицева маска Climax 731 е специално разработена за употреба с всякакъв вид сертифицирани филтри, които са снабдени с адаптер, отговарящ на стандарт EN 148/1.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОВЕРКА

Проверявайте Вашия респиратор преди и след всяко носене. Не го използвайте и го върнете на прекия Ви ръководител в следните случаи:

1. Ако околожката е скъсана, прерязана или по нея се наблюдава друга повреда.
2. Ако катарамките или ремъчките на каишки за закопчаване липсват, ако са повредени или скъсани.
3. Ако лицевата част е пропукана, скъсана, изкривена, замърсена или по нея се наблюдават дупки.
4. Ако дисфрагмите за вдишване/издишване и/или уплътнителите липсват, ако са скъсани, повредени или неправилно поставени.
5. Ако филтърните патрони са в края на полезния им живот, ако са напукани, повредени или неправилно поставени.
6. Ако друга пластмасова или гумена част е напукана, изкривена или повредена.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Неспазването на инструкциите и ограниченията за употреба на тази маска за лице и/или неизползването на маската през целия период на експозиция може да намали нивото на защита и следователно да увеличи времето на излагане на замърсителите, с произтичащите от това рискове от заболяване или трайни увреждания.
- Преди употреба потребителят трябва да се запознае с изискванията за правилно използване на маската, както и със замърсители, с цел да се избере подходящият тип филтър.
- Да се използва само в среда, където съдържанието на кислород във въздуха надвишава 19,5 обемни процента.
- Маската следва да се носи само от един човек, за да се избегнат инфекции.
- Ако усетите някоя типична характеристика на замърсителя (мирис, вкус, дразнене) или повишаване на съпротивлението при дишане, напуснете незабавно зоната.


(Фиг. 1)


(Фиг. 2)


(Фиг. 3)


(Фиг. 4)


(Фиг. 5)

При изготвяне на оценка цялата маска трябва да се изпрати на S.E.A, за да се реши дали тя може да бъде поправена.

ПОСТАВЯНЕ И РЕГУЛИРАНЕ

1. Нагласете маската на лицето, като се уверите, че вътрешната маска прилага плътно около носа и устата (*Фиг. 1*).
2. Поставете лентите на главата, като нагласите до идеалното прилепване на маската. (Фиг. 2).
3. Проверете дали маската пасва точно, като блокирате входящия отвор и поемете въздух: маската трябва да се свие към лицето Ви (*Фиг. 3*).
4. За да махнете маската, първо трябва да освободите петте коригиращи точки (*Фиг.4*)
5. Отстранете маската, като я извлечете за долната ѝ част (*Фиг. 5*).

ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА

Срокът на годност на тази маска е пет (5) години. Независимо от това редовно трябва да проверявате компонентите на маската, за да се уверите, че функционират правилно.

СЪХРАНЕНИЕ

Когато не използвате лицева маска Climax 731, я поставяйте в оригиналната ѝ опаковка и я съхранявайте извън замърсената зона. Да се пази от пряка слънчева светлина, смазки, влага (влажност <75 %) и екстремни температури (да се съхранява на температура от -10 до 70º C). При правилно съхранение неизползваната маска се запазва в добро състояние за дълъг период от време. Съхраняването при условия, различни от препоръчаните от производителя, може да се отрази върху срока на годност.

ПОЧИСТВАНЕ

Почиствайте маската след всеки работен ден и я съхранявайте в нейната опаковка. Не почиствайте респиратора с разтворители. Почистването с разтворители може да повреди някои компоненти на респиратора и да намали неговата ефективност. Преди употреба преглеждайте всички компоненти на респиратора, за да осигурите правилното функциониране на маската. Неспазването на това изискване може да доведе до заболяване или смърт.

1. Отстранете филтърните патрони, филтрите и/или дихателните шлангове.
2. Почистете лицевата част (без филтрите и филтърните патрони), като я потопите в топъл почистващ разтвор с температура на водата до 49°C, и я търкате с мека четка до почистване. В случай на необходимост, добавете неутрален почистващ препарат. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи амоняк или други масла.
3. Дезинфектирайте лицевата част, като я накиснете в разтвор от четвъртичен амониев дезинфектант или натриев хипохлорит (30 мл белина в 7,5 л вода), или друг дезинфектант.
4. Изплакнете с гореща, топла вода и оставете да изсъхне в незамърсена среда.
5. Компонентите на респиратора трябва да бъдат преглеждани преди всяко използване. Респиратор с повредена или засегнати компоненти следва да бъде ремонтиран или изваден от употреба.
6. Когато не се използва, почистеният респиратор трябва да бъде съхраняван извън замърсените зони.