



УКАЗАНИЯ ЗА ДЪЛЖИНА НА СКОБИТЕ		
ДЪЛЖИНА	STANLEY®	ПРИЛОЖЕНИЕ
4 мм	0-TRA202T	Художествени и занаятчийски хобита
6 мм	0-TRA204T	Художествени и занаятчийски хобита
8 мм	0-TRA205T	Прозоречни екрани/дисплеи
10 мм	0-TRA206T	Щори на стелажи/прозорци
12 мм	0-TRA208T	Леки тъкани/Мека мебел
14 мм	0-TRA209T	Брезентови/пластмасови листове





УКАЗАНИЯ ЗА ДЪЛЖИНА НА СКОБИТЕ		
ДЪЛЖИНА	STANLEY®	ПРИЛОЖЕНИЕ-ниско напрежение
12 мм	1-CT108T	Монтаж на празнично осветление
14 мм	1-CT109T	Окабеляване на алармени и интеркомни системи




УКАЗАНИЯ ЗА ДЪЛЖИНА НА ТЪНКИ ДЪРВОДЕЛСКИ ПИРОНИ 18 GA		
ДЪЛЖИНА	STANLEY®	ПРИЛОЖЕНИЕ
15 мм	SWBN0625	Мека мебел, интериор, хоби




УКАЗАНИЯ ЗА ДЪЛЖИНА НА ПИРОНИ		
ДЪЛЖИНА	STANLEY®	ПРИЛОЖЕНИЕ
15 мм		Довършителни проекти




ЗАРЕЖДАНЕ
Хванете телбода обрнат обратно. Стиснете ключалката и дръпнете плъзгача, за да го отворите. ФИГ. 1




Поставете един пълнител скоби в канала. Крачетата на скобите трябва да сочат нагоре. ФИГ. 2.




Тънките дърводелски пирами/щифтове поставяйте само в лявата страна. Уверете се, че главите на пирамите са насочени надолу.



Натиснете плъзгача, за да го затворите. Уверете се, че ключалката зацепва. ФИГ. 4



РАБОТА С ТЕЛБОДА
Плъзнете превключвателя за режим на скрепителни елементи в необходимото положение. Натиснете дръжката докрай надолу. ФИГ. 5. Скобата излиза в точка А.



ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ДРЪЖКАТА НАДОЛУ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
Стиснете дръжката, за да я затворите и я издърпайте, за да я заключите. ФИГ. 6
ОТКЛЮЧВАНЕ НА ДРЪЖКАТА: Натиснете дръжката надолу, както е показано на ФИГ. 5

ВНИМАНИЕ: Прочетете внимателно инструкциите преди да започнете работа с телбод и ги запазете за бъдещи справки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Операторът на инструмента и другите на работното място следва винаги да носят предпазни очила, за да се предотвратят сериозни увреждания на очите от скрепителни елементи и летящи отломки при зареждане, работа с този инструмент, или изпразване на този инструмент.

РАБОТА С ТЕЛБОДА:

Плъзнете превключвателя за режим на скрепителни елементи в необходимото положение.

Настройте превключвателя за висока/ниска мощност - използвайте настройка HI (висока) за набиване на скобите в по-твърди материали. Използвайте настройка LO (ниска) за набиване на дърводелски пирами/щифтове или скоби в по-меки материали.

Поставете изхода на скобите там, където трябва да се набие скобата. Хванете телбод с пръсти през отвора и натиснете дръжката, докато механизмът се освободи и набие скобата. За най-добри резултати дръжте телбод надолу така, че натискът да поддържа зоната за излизане на скобите здрава спрямо материала, в който се набиват скобите.

ПОЧИСТВАНЕ ИЛИ ИЗПРАЗВАНЕ:

Отворете канала както при зареждане, извадете заседналата скоба или изпразнете и затворете както при зареждане.

Инструкции за поддръжка:

Поддържайте инструмента чист, сух и без ръжда. Не се изисква поддръжка.

ЗАБЕЛЕЖКА:

НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА РАЗГЛОБЯВАТЕ/СГЛОБЯВАТЕ ТОЗИ ИНСТРУМЕНТ. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ НЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ. ИНСТРУМЕНТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ИЗДЪРЖЛИВОСТ ПРИ НОРМАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ.

Излъчван шум

ДЕКЛАРИРАНИ ЕДНОЦИФРЕНИ СТОЙНОСТИ ЗА ЕМИСИИ НА ШУМ (в съответствие с ISO 4871)

A-претеглено ниво на звукова мощност, LWAd, в децибели: 89 дБА

A-претеглено ниво на емисии на звуково налягане, LpAd, в местоположението на оператора, в децибели: 81 дБА

Стойностите са определени в съответствие с методиката за изпитания на шум, дадена в EN 12549:1999, като са използвани основните стандарти EN ISO 3744.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Носете защитни очила при работа с телбод.

Бъдете наясно с материалите, в които набивате скоби. Внимавайте за потенциални опасности, като например електрически кабели.

Не се протягайте така, че това да доведе до загуба на равновесие или загуба на здрава основа.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО

Този продукт отговаря на приложимите изисквания на Директивата за машините, 2006/42/ЕО, където стандартът EN792-13:2000+A1:2008 се използва като основа за съответствие.



Носете предпазни очила